

Schornstein oft nur ganz oben marode

Sparen bei der Sanierung

Muss ein Schornstein saniert werden, ist selten der komplette Schacht betroffen. Verschleißerscheinungen treten zuerst oben am Schornstein auf und betreffen den Kaminkopf, erklärt der Immobilienverband IVD. Das liegt zum einen daran, dass Sonne, Regen, Schnee und Wind von oben auf den Schornstein einwirken. Zum anderen

machen sich hier die Temperaturschwankungen der Heiz-Abgase und die Folgen von Ablagerungen besonders stark bemerkbar – Profis sprechen von Versottung.

In vielen Fällen reiche es aus, dass ein Fachbetrieb die Fugen am Kaminkopf erneuert, sagt IVD-Bun-

AUFGEPASST

desgeschäftsführerin Sun Jensch. Bei stärkeren Schäden wird das obere Ende des Schachtes auf dem Dach neu gemauert. *tmn*

Quelle: NN, 04.01.2017